

Lekcija 11

Piezo aktuatori

Prof.dr.sc. Jasmin Velagić
Elektrotehnički fakultet Sarajevo
Kolegij: Aktuatori

11.1. MEMS aktuatori

- **Mikro-elektro-mehanički sistemi (MEMS) predstavljaju integraciju mehaničkih elemenata, senzora, aktuatora i elektronike na zajedničkom silicijskom supstratu, korištenjem mikrofabričke (mikrostrojne) tehnologije.**
- Dok je standardna proizvodnja elektroničkih uređaja temeljena na integriranim krugovima, odnosno sekvencom njihovih procesa (npr. CMOS, bipolarni ili BICMOS procesi), *mikromehaničke komponente se proizvode korištenjem kompatibilnih "mikrostrojnih" procesa koji selektivno ugraviravaju dijelove silicijskih podloga (wafer-a) ili dodaju nove strukturalne slojeve za formiranje mehaničkih i elektromehaničkih uređaja.*

MEMS aktuatori

- **MEMS (Micro Electro Mechanical Systems)**
- Fenomeni koji omogućuju razvoj mikro aktuatora.
- **Piezoelektrički efekat**
 - Sila se generira piezoelektričkim kristalima koji energiju dobivaju uslijed primijenjenog napona.
 - Sile su velike, vrlo mali pomaci.
 - Potrebni su veliki naponi. Relativno su komplikirani za gradnju.
- **Termalni (toplotni) bimorfizam**
 - Primjena fenomena da svaki materijal ima karakteristično širenje pri promjeni temperature.
 - Generiraju veliku silu i mogu imati veliko pomjeranje.
 - Ovi aktuatori imaju veliku vremensku konstantu i njihov rad jako ovisi o temperaturi.
 - Upravljanje ovim aktuatorima je komplikirano.

MEMS aktuatori

- **Elektrostatički (kapacitivni) efekat**
 - Sila se generira promjenom elektrostatičke energije, tj. promjene napona ili količine naboja.
 - Generiraju se male sile i mali pomaci.
 - Potrebni su veliki naponi.
- **Elektromagnetski efekat**
 - Sila se generira promjenom magnetskog polja koje deluje na magnetski materijal.
 - Pogodni su za male sile.
 - Proizvodnja namota je komplikirana.

Usporedba MEMS aktuatora

■ Elektrostaticki aktuator

- mala gustoća sile,
- ograničen broj stupnjeva slobode (DOF),
- jednostavni za proizvesti.

■ Piezo aktuator

- mali pomaci uslijed djelovanja sile,
- obnovljiva proizvodnja.

■ Elektromagnetski


- složena proizvodnja.

■ Elektrotermalni

- mali propusni pojas,
- visok iznos sile,
- jednostavna proizvodnja.

Otisak:

Elektrostatički	10 μ m~mm
TMA	10 μ m~mm
Piezoelektrički	1~10 μ m
Elektromagnetski	1~10mm





Gustoća energije/sile

Table 1: Energy and force density for different micro-actuators

Actuation type	Energy density	Force density	Energy density ratios	Ease of Fabrication
Electrothermal	$U = V^2 / \rho L^2$	$F = E_y \cdot (\alpha \Delta T) / L$	1	+
Electrostatic	$U = \epsilon_r \epsilon_0 E^2 / 2$	$F = n \cdot (\sigma \cdot E)$	$\sim 10^{-4}$	+
Electromagnetic	$U = B^2 / 2\mu$	$F = n \cdot \left(\frac{J}{c} \times B \right)$	$\sim 10^{-2}$	--
Piezoelectric	$U = \epsilon_r \epsilon_0 E^2 / 2$	$F = n \cdot (\sigma \cdot E)$	$\sim 10^{-1} - 10^{-2}$	---


Vrsta mikroaktuatora	Max. pomak	Max. sila	Max. brzina	Sila/ područje	FAB	Napon
Termalni	$\sim 100 \mu\text{m}$	1-10mN	10s - 1kHz	1	dobra	1-5V
Elektrostatički	1	10^{-2}	10^2	10^{-4}	dobra	$\sim 100\text{V}$
Elektromagnetski	10^{-1}	10^{-2}	10^1	10^{-2}	složena	1-5V
Piezo	10^{-2}	10^{-3}	10^2	10^{-2}	složena	10-100V

MEMS koračni motor




- Motor je veoma sličan standardnim koračnim motorima, izuzev što je dvodimenzionalan (2D) i veoma mali.

MEMS slojevi (razine)




- Potencijalna složenost MEMS uređaja povećava se eksponencijalno sa brojem procesnih karakteristika i pojedinačnih strukturalnih slojeva.

MEMS parni stroj (višeklipni)




- Voda unutar tri kompresijska cilindra se zagrijava pomoću električke struje i isparava, izbijajući klip.
- Kada se prekine dotok struje, kapilarne sile uvlače klip.

MEMS rotacijski motor i parni stroj





Rotacijski motor




Parni stroj
(jedan klip)



MEMS prijenosni mehanizam



Planarni prijenosni mehanizam
sa 6 zupčanika.




MEMS mikroturbina



- 80 W gasna turbina dizajnirana i izgrađena na MIT-u za MEMS energetske aplikacije.



Integrirani MEMS

- Mikro-inercijalni mjerni sistem sa šest stupnjeva slobode koji kombinira mikroelektroničke krugove (gornja desna slika) sa parom mikromehaničkih elemenata: akcelerometar (slika u sredini desno) i žiroskop (donja desna slika).




Integrirani MEMS

- Uzorak kolekcijskih regiona za koncentriranje, mikrosepariranje kanala, senzorski niz za detekciju i izlazni region su prikazani shematski za hemijsku analizu (**micro-chemlab**). Kemikalije se detektiraju mjerenjem odziva površinskog zvučnog vala na prisustvo kemikalija.
- **Fotograf** je polje mikrostrojno obrađenih 3- μm silicijskih "listova" u mikrokanalu i služi kao alat za povećanje elektrokinetički pogonjene separacije tečnosti.




MEMS zasloni (prikaz)




- Iridigm Display -- iMoD element koristi interferenciju svjetlosti za formiranje boje na potpuno isti način kako se to događa u prirodi.
- Mikroskopske strukture prikazane na krilu leptira i perje pauna uzrokuju interferenciju svjetlosti sa samom sobom, uzrokujući preljevanje svjetlosti (boja), tako da vidimo boje na ovim stvorenjima.
- Ovaj princip se koristi i u PDA-ovima.

MEMS zasloni (prikaz)



- iMoD element je jednostavan MEMS uređaj koji se sastoji od dvije vodljive ploče (elektrode).
- Jedna ploča je tanka vrPCA smještena na supstratu stakla, dok je druga metalna membrana odvojena od prve ploče zračnim rasporom manjim od $1 \mu\text{m}$.
- iMoD element ima **dva stabilna stanja**. **Kada nema napona**, ploče su odvojene i svjetlost udara na supstrat i reflektira se. **Kada se dovede (priključi) mali napon**, ploče se istovremeno šire djelovanjem elektrostatičke privlačne sile. Na ovaj način se svjetlost apsorbira i element postaje crn.

MEMS zasloni (prikaz)



- iMoD elementi su minijaturni, tipično 25-60 mikrona po stranici (400-1,000 dpi).
- Stoga se mnogi iMoD elementi udružuju i zajedno formiraju piksele, ili dijelove piksela u boji zaslona.
- Boja iMoD elementa je određena sa razmakom (rasporom) između ploča. Najmanji razmak daje plavu boju, a najveći crvenu boju.
- Da bi se kreirao ravni ekran, veliko polje iMoD elemenata se mikrostrojno obrađuje u željenom formatu (npr. 5" full color VGA) i pakira. Na kraju se čipovi učvršćuju jedan za drugi i na taj način formira ekran (zaslon).
MEMS komponente su omogućile gradnju ravnih ekrana.

11.2. Piezoelektrički materijali

- Piezoelektricitet opisuje fenomen generiranja električkog naboja u materijalu kada se on podvrgne mehaničkom pritisku (direktni efekat) i obratno, generira mehanički pritisak kao odziv na primijenjeno električko polje (napon).
- Piezoelektrički efekat su otkrili Pierre i Jacques Curie 1880 godine. Oni su pokazali da se električki potencijal može generirati mehaničkim pritiskom na kvarc (ovo je poznato pod imenom **piezo efekat**).
- Kasnije je otkriven i **inverzni piezo efekat**, tj. da se dovođenjem napona na kristal mijenja njegov oblik.
- Prva komercijalna primjena inverznog piezo efekta je bila u sonarnim sistemima korištenim u prvom svjetskom ratu.
- Prodor u ovoj oblasti je načinjen 1940-tih godina kada su znanstvenici pronašli **barium titan** koji poprima piezoelektrička svojstva kada se izloži djelovanju električkog polja.

Piezoelektrički materijali

- Piezoelektrički materijali se koriste za pretvorbu električke u mehaničku energiju, i obratno.
- Vrste piezoelektričkih materijala
 - prirodni i sintetički kristali:
 - kvarc, tourmaline, Rochelle salt (prirodni)
 - litijum sulfat, amonijum dihidrogen fosfat (sintetički)
 - piezokeramički elementi
 - Lead Zirconate Titanate (PZT)
 - barium titanat, kadmium sulfat
 - piezoelektrički polimer
 - poliviniliden fluorid (PVDF)

Piezoelektrički materijali

- Piezoelektrički materijali pripadaju klasi materijala poznatoj pod imenom **feroelektrici**. Piezoelektrički kristali prirodno iskazuju piezoelektrički efekat, bez bilo kakve obrade.
- **Piezoelektrička keramika** (PZT keramika) je najviše korištena vrsta materijala za primjene aktuatora.
- Prije polarizacije, PZT kristali imaju **simetrične kubične jedinične ćelije**. Na temperaturama nižim od Curie-jeve latična struktura se deformira i postaje **nesimetrična**. Jedinične ćelije pokazuju spontane polarizacije, tj. pojedinačni PZT kristali su piezoelektrički.
- Piezoelektrička keramika se mora polarizirati **primjenom jakog električkog polja na materijal uz njegovo istovremeno zagrijavanje**. Ovi kristali su izotropi prije obrade i nakon obrade iskazuju tetragonalnu simetriju /neizotropičnu strukturu) ispod Curie-jeve temperature.


Piezoelektrički materijali

- Na mikroskopskoj razini materijala, oni su ionski spojevi, zbog čega iskazuju ponašanje električkog dipola. Grupe dipola sa paralelnom orijentacijom se nazivaju **Weiss-ovim domenama**.
- Weiss-ove domene se slučajno orijentiraju u sirovom (neobrađenom) keramičkom materijalu, prije nego što se tretman polarizacije završi. Za ovu svrhu se primjenjuje električko polje ($> 2000 \text{ V/mm}$) na zagrijanu piezo keramiku.
- Zbog feroelektričkih svojstava materijala, moguće je primijeniti permanentnu silu na različite domene korištenjem jakog električkog polja. Ovaj proces se naziva **poling**.


Piezoelektrički materijali

- Neke PZT keramike se moraju polarizirati na većim temperaturama. Tada će materijal imati zaostalu polarizaciju (koja može biti degradirana premašivanjem mehaničkih, električkih i termalnih ograničenja materijala).
- Kada se primjeni električko polje na polarizirane piezoelektričke materijale, Weiss-ove domene povećavaju njihove dimenzije proporcionalno naponu. **Rezultat je promjena dimenzija** (ekspanzija, kontrakcija) PZT materijala.

Piezoelektrički materijali




Nepolarizirani
kristal



Polarizirani
kristal


Pb
 O²⁻
 Ti, Zr

Nakon polarizacije atomi cirkonat titanata su izvan centra.
Molekule postaju produžene i polarizirane.



- (1) Nepolarizirane slučajne Weiss-ove domene.
- (2) Proces polarizacije.
- (3) Nakon polarizacije, postoji zaostala polarizacija.


11.3. Piezoelektricitet



- Pomak električkog naboja uslijed deflekcije (skretanja) rešetke u piezoelektričkom kvarcnom kristalu.
- Veći krugovi predstavljaju atome silicija, dok manji predstavljaju oksigen.
- Kvarcni kristali su jedni od najstabilniji piezoelektričkih materijala.


Piezoelektričke konfiguracije

- Crvena boja predstavlja kristal.
- Strelice prikazuju smjer djelovanja sile.
- Karakteristike sabijanja piezoelektričkog materijala odlikuju se visokom krutošću, što ih čini korisnim za implementaciju u visokofrekvencijskim senzorima tlaka i sile.




Piezoelektričke konfiguracije - senzori

- Zelena boja - testna struktura.
- Crvena boja – piezoelektrički kristali.
- Plava boja – kućište senzora.
- Crna elektroda se nalazi na mjestu gdje se naboј iz kristala akumulira prije nego je uvjetovan žutim, mikro krugom.
- Senzori tlaka iskorištavaju dijafragmu za zbrajanje tlaka, koji predstavlja silu narinutu na površinu.



Piezoelektrički element




- Pozitivan napon u z smjeru (smjer polarizacije) uzrokuje:

$$\varepsilon_x = d_{31} V / t_c \quad (\text{kontrakcija})$$

$$\varepsilon_y = d_{31} V / t_c \quad (\text{kontrakcija}) \quad \text{Ostrižajuće naprezanje} = 0$$

$$\varepsilon_z = d_{33} V / t_c \quad (\text{proširenje})$$
 d_{31} i d_{33} su piezoelektrički koeficijenti naprezanja, in/volt
- Potencijal (napon) u x i y smjerovima će rezultirati samo u ostrižajućim naprezanjima.

Piezo aktuator montiran na površinu



Duljina piezo aktuatora: μm ,
Visina piezoaktuatora: nm .

Maksimalno slobodno naprezanje piezo elementa:


$$\varepsilon_{\max} = d_{31} V / t_c$$

Maksimalna sila blokiranja (bez naprezanja):


$$F_{\max} = d_{31} E_c b_c V$$

Piezo element duljina 2", širine 1/2"
i debljine 12.5 mm će proizvesti maksimalnu
napetost od 86 microstrains i blok silu od 5.6
lb.

Za najveći broj aplikacija, naprezanje je
premalo.



Konstitutivne relacije piezo aktuatora



Konverzacijiski efekt

d_{31} = naprezanje u smjeru 1 ili 2 uslijed djelovanja električkog polja E_3 .

$$\begin{bmatrix} \varepsilon_1 \\ \varepsilon_2 \\ \varepsilon_3 \\ \gamma_{23} \\ \gamma_{31} \\ \gamma_{12} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} S_{11} & S_{12} & S_{13} & 0 & 0 & 0 \\ S_{12} & S_{11} & S_{13} & 0 & 0 & 0 \\ S_{13} & S_{13} & S_{33} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & S_{44} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & S_{44} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & S_{66} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \sigma_1 \\ \sigma_2 \\ \sigma_3 \\ \tau_{23} \\ \tau_{31} \\ \tau_{12} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 0 & d_{31} \\ 0 & 0 & d_{31} \\ 0 & 0 & d_{33} \\ 0 & d_{15} & 0 \\ d_{15} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} E_1 \\ E_2 \\ E_3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \alpha_3 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \Delta T$$

naprezanje


mehanički dio

piezo

termalni

Konstitutivne relacije piezo aktuatora

Direktni efekt



$$\begin{Bmatrix} D_1 \\ D_2 \\ D_3 \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & d_{15} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & d_{25} & 0 & 0 \\ d_{31} & d_{32} & d_{33} & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \sigma_1 \\ \sigma_2 \\ \sigma_3 \\ \tau_{23} \\ \tau_{31} \\ \tau_{12} \end{Bmatrix} + \begin{bmatrix} e_{11}^\sigma & 0 & 0 \\ 0 & e_{22}^\sigma & 0 \\ 0 & 0 & e_{33}^\sigma \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} E_1 \\ E_2 \\ E_3 \end{Bmatrix} + \begin{Bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{Bmatrix} \Delta T$$

Pomak naboja **mehanički dio** **polje** **termalni**


Napomena: za piezo film $d_{31} \neq d_{32}$

11.4. Piezoelektrički koordinatni sistem


- Zbog neizotropnih svojstava PZT keramike, piezoelektrički efekti ovise o smjeru polarizacije.
- Za identifikaciju smjera uvode se osi 1, 2 i 3 (odgovaraju osima X, Y i Z standardnog desnoorientiranog koordinatnog sistema).
- Smjer polarizacije (os 3) se uspostavlja tokom procesa polarizacije sa primijenjenim jakim električkim poljem između dviju elektroda.
- Za linearne aktuatore (translator), piezo svojstva duž osi polarizacije su najvažnija (najveća deflekcija (skretanje)).

Piezoelektrički koordinatni sistem

- Ponašanje materijala je definirano konstantama g i d .
- Za **piezoelektričke konstante** g_{ij} i d_{ij} , prva vrijednost (i) u indeksu predstavlja os inicialne polarizacije. Ovo je obično os sa kojom su elektrode (ploče) paralelne.
- Druga vrijednost (j) odnosi se na mehaničku os ili os narinutog opterećenja ili os naprezanja.




g_{33} ili d_{33}



g_{31} ili d_{31}

Piezoelektrički koeficijenti g_{ij} (naponski koeficijenti)



$$g = \frac{\text{Razvijeno polje [V/m]}}{\text{Primije. pritisak [N/m}^2\text{]}} = \frac{\text{Razvijeno naprezanje [m/m]}}{\text{Primijenjena gustoća naboja [C/m}^2\text{]}}$$

$$g_{33} = \frac{e_0/t}{F/wL}$$

$$g_{33} = \frac{\Delta t/t}{\epsilon_0 C/Lw}$$

$$Q = Ce_o$$

$$C = K\epsilon_o \frac{lw}{t} = \epsilon \frac{lw}{t}$$

ϵ = dielektrička konstanta materijala,


$$\epsilon = K\epsilon_o$$

K = relativna dielektrička konstanta,

ϵ_0 = dielektrična konstanta slobodnog prostora.

- Važno je napomenuti da je lakše računati konstantu g iz polje/pritisak relacije.
- Zbog toga se g koristi za opažanje.

Piezoelektrički koeficijent d_{ij} (koeficijenti naprezanja)



$$d = \frac{\text{Razvijeno naprezanje [m/m]}}{\text{Primjenjeno polje [V/m]}} = \frac{\text{Gustoća naboja [C/m}^2\text{]}}{\text{Primjenjeni pritisak [N/m}^2\text{]}}$$

$$d_{33} = \frac{\Delta t/t}{e_0/t}$$

$$d_{33} = \frac{Ce_0/Lw}{F/wL} = \frac{Ce_0}{F} = \frac{Q}{F}$$

$$Q = Ce_o$$

$$C = \epsilon \frac{Lw}{t}$$

$$\Delta t = d_{33} \frac{e_o}{t} t = d_{33} e_o$$

- Napomena: lakše je računati konstantu d iz naprezanje/polje relacije, tako da se d koristi za deflekciju.

Veza između g i d

- Iz prethodne stranice slijedi:


$$g_{33} = \frac{e_o t}{F L_w} = \frac{e_o L_w}{F t} \quad \text{ali} \quad \frac{C}{\varepsilon} = \frac{L_w}{t} \quad g_{33} = \frac{e_o C}{F \varepsilon} = \frac{Q}{\varepsilon F} = \frac{d_{33}}{\varepsilon}$$

Za kvarc: $\varepsilon = 4.06 \times 10^{-11}$

Za Barium Titanat: $\varepsilon = 1250 \times 10^{-11}$


$$d_{33} = \varepsilon g_{33}$$

11.5. Statičko i dinamičko ponašanje piezo aktuatora – pomak uslijed djelovanja napona



Napajanje generirano sa deformacijom kristala


$$q = K_q x_i$$



K_q = konstanta, C/m

x_i = skretanje, cm

$$i_{cr} = \frac{dq}{dt} = K_q \left(\frac{dx_i}{dt} \right)$$



$$i_{cr} = i_c + i_R$$

$$R \triangleq \frac{R_{ampl} R_{leak}}{R_{ampl} + R_{leak}} \approx R_{ampl}$$

$$C \triangleq C_{cr} + C_{cable} + C_{ampl}$$

$$e_o = \frac{\int i_c dt}{C} = \frac{\int (i_{cr} - i_R) dt}{C}$$

Pomak uslijed djelovanja napona – dinamički odziv

- Uzimajući u obzir prethodne jednadžbe dobiva se, nakon kratkih manipulacija, sljedeća jednadžba:

$$\tau \left(\frac{de_o}{dt} \right) + e_o = K \tau \left(\frac{dx_i}{dt} \right)$$

(ili u “D” notaciji)

$$\frac{e}{x_i}(D) = \frac{K\tau D}{\tau D + 1}$$

$$K \equiv \frac{K_q}{C} [V/cm] \text{ - osjetljivost} \quad \tau \equiv RC [s]$$

Osjetljivost – propusni opseg

- Prethodno je naglašeno da povećanje propusnog opsega (frekvencijsko područje) aktuatora često zahtijeva smanjenje osjetljivosti.
- Promatrajmo amplitudu frekvencijske karakteristike:

$$\left| \frac{e_o}{x_i}(\omega) \right| = \frac{K\tau\omega}{\sqrt{1 + (\omega\tau)^2}}$$

gdje je $\tau = RC$

$$\phi = 90 - \tan^{-1}(\omega\tau)$$

- Za povećanje propusnog opsega potrebno je povećati τ , što općenito znači da je potrebno smanjiti C . (Zašto ne povećati R ?)


Jer

$$K \equiv \frac{K_q}{C} [V/cm]$$

Povećanjem C smanjuje se K!!

Pomak uslijed djelovanja napona – odziv

- Odziv u stacionarnom stanju na skokoviti ulaz x_i je nula.



Računanje odziva:

$$(\tau D + 1)e_o = K\tau Dx_i$$

Za: $x_i = A, \quad 0 < t < T$

$$(\tau D + 1)e_o = 0$$

$$t = 0$$

$$q = K_q x_i \rightarrow e_o = \frac{K_q A}{C}$$

$$e_o = C_1 e^{-t/\tau} \rightarrow C_1 = \frac{K_q A}{C}$$

Za: $T < t < \infty$ novi I.C.

Statička/dinamička osjetljivost


- Budući da rad piezo aktuatora ovisi o primijenjenom naponu, odnosno promjeni tog napona, **kapacitivnost samog piezo aktuatora je od fundamentalne važnosti**.
- Uzima se da je $C \sim 10^{-9}$ F. (ovo je prilično velik kapacitet, ali ne toliko velik da bismo mogli ignorirati kapacitivnost ostalih komponenti sistema).
- Unutarnja otpornost piezo aktuatora je veoma visoka ($R \sim 10^{11}$ Ω). Zbog toga je **otpornost drugih komponenti sistema** (kablovi, pojačala, mjerni uređaji, itd.) **od fundamentalne važnosti**.

Primjer: Statička/dinamička osjetljivost


Piezoelektrički pretvornik ima kapacitet $1,000 \text{ pF}$ i K_q od 10^{-5} C/in. . Kabel koji povezuje pretvornik ima kapacitivnost od 300 pF , dok osciloskop ima ulaznu impedanciju sastavljenu od paralelnog spoja radnog otpor $1 \text{ M}\Omega$ i kapaciteta 50 pF .

- a. Kolika je osjetljivost (V/in) samog pretvornika?
- b. Kolika je visokofrekvenčna osjetljivost ukupnog sistema?
- c. Kolika je najmanja frekvencija koja se može izmjeriti sa 5 % pogreške amplitude?
- d. Kolika mora biti vrijednost paralelno vezanog C -a da bi se proširilo područje od 5 % pogreške 10 Hz ?
- e. Ako se koristi C dobiven u tački d) kolika će biti visokofrekvenčna osjetljivost sistema?


11.6. Tipovi piezo aktuatora




Uzdužna ploča




Poprečna ploča



Slog (Stack) aktuator



Bimorfni aktuator
(zakrivljeni)





Bimorfni aktuator
(prošireni)

Tipovi piezo aktuatora

- **Longitudinalni i transferzalni wafer-i (oblatne):** Kada električko polje ima isti polaritet i orientaciju kao originalno polje polarizacije postavljeno uzduž pojedinačne ploče piezokeramike, tada se piezokeramika širi u longitudinalnom smjeru (tj. duž osi polarizacije) i skuplja se u transferzalnom smjeru (okomito na os polarizacije). Kada se promijeni smjer djelovanja polja tada se događa suprotni efekat.
- **Unimorfni:** predstavlja jednoslojni piezoelektrički element postavljen na podlogu. Mogu se proizvesti da se izdužuju, iskrivljuju ili uvijaju ovisno o polarizaciji, obliku elektrode i konfiguraciji ožičenja slojeva. Podmetač laminiran između dva piezo sloja povećava mehaničku snagu i čvrstoću i pojačava iskrivljenje.
- **Bimorfni:** dvoslojni elementi koji se mogu izdužiti, iskriviti ili uvijati ovisno o polarizaciji i konfiguraciji ožičenja slojeva. Centar lameliranog podmetača između dva piezo sloja povećava mehaničku snagu (silu) i čvrstoću, ali reduciraju kretanje.
- **Slog aktuatori:** formiraju se od velikog broja piezo slojeva (wafer-a) kombiniranih u monolitnu strukturu. Sičušni pomaci svakog pojedinačnog sloja sudjeluju u ukupnom pomaku.

Tipovi piezo aktuatora


Piezo aktuator kao mikro zvučnik



Tipovi piezo aktuatora

Višeslojni piezoelektrički aktuator


- Nekoliko slojeva piezoelektričkog materijala se nanosi na podlogu.
- Svaki sloj doprinosi minimalnim pomjeranju. Ukupni pomak predstavlja algebarsku sumu pojedinačnih pomaka, pa zbog toga oni trebaju biti u fazi.
- Standardno se primjenjuju naponi od 10 do 50 V.
- Ovaj aktuator karakterizira histereza.



Tipovi piezo aktuatora

Piezoelektrički nanopozicioner

- Piezo filmovi na MEMS uređajima omogućuju nanometarsko pozicioniranje.





Primjer: AFM/STM uređaj

Tipovi piezo aktuatora



Mikro aktuator za makro sisteme

- Jake sile omogućuje piezoelektričkim mikro aktuatorima da se koriste za pogonjenje makro objekata (npr. avion).




11.7. Parametri piezo aktuatora

- PZT (lead zirconate titanate) postaje dulji ili kraći kada se primijeni napon V .
- Slog (niz) PZT keramičkih diskova sa integralnim elektrodama.
- Tipično 150 Volti,
 $\Rightarrow \Delta x \sim 10$ mikrona.
- 10-20% histereza.



Statičko ponašanje PZT – 5H




Testovi statičkog naprezanja

- Uzorci ravnomjerno primjenjeni.
- Mjerač se resetira nakon svakog očitanja.
- Prosječno se koristi 10 uzoraka.
- Naprezanje je linearno za male iznose polja i nelinearno pri velikim iznosima polja.
- Pozitivni i negativni dijelovi su nesimetrični.
- DC polje ugađanja ~ 5.5 kV/cm

Tenzorsko naprezanje (Tensile Stress)

Naprezanje
[μ strain]



Prosječno 10% povećanje slobodnog tenzorskog naprezanja od 2500 psi uslijed djelovanja uzbudnog polja iznosa 4 kV/cm.

Krivulja ugađanja:

$$\varepsilon = a + bE + cE^2 + dE^3$$

gdje su :

$$a = -1.9637 - 7.039 \times 10^{-4} P$$


$$b = -25.82 - 7.54 \times 10^{-4} P$$

$$c = -0.1535 + 3.86 \times 10^{-4} P$$

$$d = -0.298 - 1.244 \times 10^{-4} P$$



E u kV/cm, P u psi, ε u μ strain.

Drift




- Sporo povećanje slobodnog naprezanja za konstantnu vrijednost DC polja (približno logaritamski sa vremenom).
- 5-10% povećanje naprezanja.
- Drift je neovisan o uzbudnom polju.

AC histereza naprezanja



- Srednji nagib se povećava sa porastom uzbudnog polja.
- Frekvencijski efekat je mali.

Ponašanje uslijed ponovnog ugađanja




- Polje ponovnog ugađanja se smanjuje sa porastom frekvencije.
- Ova promjena je dana sa:

$$E_{dep} = 2.292 \cdot 10^{-5} f^2 - 1.255 \cdot 10^{-2} f + 5.6$$

gdje je polje E izraženo u kV/cm.

Efikasnost ponovnog ugađanja



Aktuatori se mogu ugađati sa poljem koje je manje od polja polarizacije kristala. Polje može biti AC ili DC.

Usporedba mikroaktuatora

Određuje krutost, alternativna jedinica je N/ μ m.

Aktuatori	PZT-5H	PVDF	PMN	Terferno i DZ	Nitinol	MSMA
Aktuacijski mehanizam	Piezo-kerami-ka	Piezofil m	Elektro-striktivni	Magneto striktivni	Shape Memory Alloy	Magnetic Shape Memory Alloy
Slobodno naprezanje μ strain	1000	700	1000	2000	60000	40000
Modulus E 10^6 psi	10	.3	17	7	4 i 13	4
ϵ_{max} za $\frac{t_b}{t_c} = 10$ (aluminijum)	350	10	500	600	8500	
Propusni opseg	Visok	Visok	Visok	Srednji	Nizak	Srednji
Naprezanje napon linearnost	Linearan (prvog reda)	Linearan (prvog reda)	Nelinearan	Nelinearan	Nelinearan	Nelinearan

11.8. Karakteristike piezo aktuatora


- Piezo aktuatori mogu obaviti nanometarske kretnje na visokim frekvencijama jer svoje kretanje izvode iz “solid-state crystalline” efekata. Oni nemaju rotirajućih ili kliznih dijelova koji bi mogli prouzročiti trenje.
- Piezo aktuatori mogu pomjerati velike terete, čak i do nekoliko tona.
- Piezo aktuatori predstavljaju kapacitivne terete i ne disipiraju energiju u statickim operacijama.
- Piezo aktuatori ne zahtijevaju održavanje i nisu predmet habanja (trošenja), budući da nemaju pokretnih dijelova u klasičnom smislu riječi.
- Radni naponi: do 100 V za niskonaponske aktuatore (keramički slojevi od 20 do 100 mikrona) i do 1000 V za visokonaponske aktuatore (keramički slojevi od 0.5 do 1 mm).

11.9. Primjena piezoelektričkih materijala

- **Primjene:**

- pretvorba mehaničke u električku energiju
 - senzori sile, pritiska i akceleracije,
 - pametni (smart) senzori za dijagnostiku,
 - visokonaponski-niskostrujni generatori: mali strojevi, paljenje varnicom za plinske uređaje,...
 - senzori ugaone brzine,
 - senzori stabilizirajućih platformi,...
- pretvorba električke u mehaničku energiju:
 - ultrazvučni motori,
 - mali vibracijski mikseri (shakers),
 - mikroaktuatori (High Precision Macro actuators),
 - krug sonarnih senzora za izbjegavanje prepreka,
 - pumpe za Inkjet printere,...

Primjeri upotrebe piezoelektričkih aktuatora



Ultrazvučna sonda – piezoelektrički efekat.

Primjeri upotrebe piezoelektričkih aktuatora



Mikrokirurški aktuatori kao dijelovi mikrokirurških instrumenata.

Primjeri upotrebe piezoelektričkih aktuatora



Piezoelektrički aktuatori u teleoperacijskim i telehirurgijskim sistemima.