

# Lekcija 4

## *Istosmjerni motori s permanentnim magnetima*

Prof.dr.sc. Jasmin Velagić  
Elektrotehnički fakultet Sarajevo  
Kolegij: Aktuatori

## 4.1. Svojstva permanentnih magneta


- Prednosti permanentnih magneta imaju u zadnjih nekoliko godina značajan utjecaj na razvoj električkih strojeva.
- Ove prednosti su:
  - *eliminiranje gubitaka u bakru,*
  - *visoka gustoća energije i efikasnost,*
  - *malen moment inercije rotora,*
  - *mogući veći zračni raspor zbog veće koercitivne sile.*
- Nedostaci permanentnih magneta:
  - *gubitak fleksibilnosti upravljanja magnetskim tokom,*
  - *troškovi visoke gustoće toka permanentnih magneta su visoki,*
  - *magnetske karakteristike se mijenjaju s vremenom,*
  - *gubitak magnetskih svojstava (magnetiziranja) iznad Curie-jeve temperature.*

## Svojstva permanentnih magneta


- Permanentni magnetski materijali imaju specijalne karakteristike koje se moraju uzeti u obzir pri dizajnu stroja.
- Naprimjer, najbolje performanse se postižu s lomljivom keramikom, neki materijali su **hemski osjetljivi**, svi su **temperaturno osjetljivi** i većina ima **osjetljivost na razmagnetizirajuća polja**.
- Odgovarajući dizajn zahtjeva dobro razumijevanje materijala.

## B-H petlja

- Tipična B-H petlja za permanentni magnet je prikazana na sljedećoj slici.
- Dio krivulje zbog koje se permanentni magneti koriste u dizajniranju motora je gornji lijevi kvadrant.
- Ovaj segment se naziva “**krivulja razmagnetiziranja**” i prikazana je na sljedećem slajdu.



# Krivulja razmagnetiziranja



## Krivulja razmagnetiziranja

- Gustoća remanentnog (zaostalog) toka  $B_r$ , bit će raspoloživa ako je magnet kratko spojen.
- Međutim, sa zračnim rasporom razmagnetiziranje će rezultirati radnom tačkom bez opterećenja (tereta),  $B'$ .
- Nagib linije bez opterećenja je manji sa većim zračnim rasporom.
- S protokom struje kroz stator, nastaje sljedeće razmagnetiziranje permanentnog magneta koje uzrokuje pomicanje radne tačke prema C', koja predstavlja puno opterećenje.
- Tranzijenti ili kvarovi stroja mogu dovesti do najlošijeg slučaja razmagnetiziranja koji vodi ka ukupnom razmagnetiziranju permanentnog magneta.
- Recoil line slijedi tranzijent koji pokazuje smanjenje gustoće magnetskog toka u usporedbi s originalnom linijom.
- Potpuno je jasna važnost upravljanja radom magneta kako bi se задржala radna tačka van uvjeta najlošijeg slučaja razmagnetiziranja.

## Razmagnetiziranje magneta motora

- Permanentni magnet se može djelimično ili potpuno razmagnetizirati djelovanjem suprotnog magnetskog polja.
- U slučaju motora s permanentnim magnetima suprotno magnetsko polje predstavlja reakciju armature, koju proizvode strujom protjecani armaturni namoti.
- Zbog toga dolazi do smanjenja pobudnog polja, koje je, međutim, do izvjesne mjere reverzibilno, tj. nestankom struje armature permanentni magneti se vraćaju u svoje prvobitno stanje.
- Ako jakost struje toliko poraste da komponenta jakosti magnetskog polja armaturne reakcije, koja djeluje na magnet, postane veća od vlastite koercitivne sile magneta, opadanje pobudnog polja postaje ireverzibilno.
- **Proces razmagnetiziranja funkcija je armaturne struje.**
- Struja razmagnetiziranja predstavlja struju koja razmagnetiziranjem permanentnih magneta smanjuje magnetsku konstantu motora za 5 %.

## Razmagnetiziranje magneta motora

- Da bi se smanjila opasnost razmagnetiziranja, konvencionalno je usvojeno da se u motore ugrađuju takvi magneti koji će bez teškoće izdržati struju barem sedam puta jaču od nazivne.
- Jedan od načina da se motor zaštiti od razmagnetiziranja jest da se predviđi napajanje strujnim graničnikom.
- Drugi način je da se na čelo kućišta montira polni nastavak od mekog željeza kroz koji će, zbog smanjenja reluktancije, zatvoriti silnice reakcije armature, pa će permanentni magnet ostati pošteđen od njihova djelovanja.

## Permanentnomagnetski materijali

- Prema tome, permanentni magneti koji se ugrađuju u istosmjerne motore moraju imati:
  - što veći remanentni magnetizam radi stvaranja jakog magnetskog polja,
  - što veću koercitivnu silu radi suprostavljanja utjecajima razmagnetiziranja,
  - što veći električki otpor radi sprječavanja vrtložnih struja,
  - što manji toplinski koeficijent kako bi magnetski tok bio što manje ovisan o temperaturnim promjenama.

## Permanentnomagnetski materijali


- **Alnico** – dobra svojstva ali prevelika koercitivna sila i prevelika površina B-H petlje => lahko dolazi do permanentnog razmagnetiziranja.
- **Feriti** (Barij & Stroncij) – niska cijena, umjereno visoka radna temperatura ( $400^{\circ}\text{C}$ ) i pravolinija krivulja razmagnetiziranja. Međutim,  $B_r$  je mali => volumen i veličina stroja trebaju biti veće.
- **Samarium-Kobalt** (Sm-Co) – veoma dobra svojstva ali jako skup (budući da je Samarium rijedak).
- **Neodymium-Željezo-Bor** (Nd-Fe-B) – veoma dobra svojstva osim što je Curie-jeva temperatura samo  $150^{\circ}\text{C}$ .

TABLE 3.1 ORDERING BY MEASURES USEFUL IN MOTOR APPLICATIONS

$(BH)_{max}$	$B_r$	$H_c$	Energy to magnetize	Max service temperature	Temperature stability	Relative cost to stored energy
Nd-Fe-B	Alnico	Sm-Co	Sm-Co	Alnico	Alnico	Sm-Co
SmCo	Nd-Fe-B	Nd-Fe-B	Nd-Fe-B	Sm-Co	Sm-Co	Nd-Fe-B
Alnico	Sm-Co	Ba,Sr ferrites	Ba,Sr ferrites	Ba,Sr ferrites	Ba,Sr ferrites	Alnico
Ba,Sr ferrites	Ba,Sr ferrites	Alnico	Alnico	Nd-Fe-B	Nd-Fe-B	Ba,Sr ferrites

# Permanentnomagnetski materijali

Dijagram razmagnetiziranja





## 4.2. Istosmjerni motori s permanentnim magnetima

- Cilj: proizvesti motore sa što većim zakretnim momentom i što manjim momentom inercije.
- Istosmjerni motori omogućuju kvalitetnu regulaciju brzine i momenta promjenom napona, odnosno struje motora.
- Od motora se traži da troši što je moguće **manje energije**, da zauzima što **manji prostor** i ima što **manju težinu**.
- Pronalazak snažnih permanentnih magneta omogućio je osjetno poboljšanje navedenih svojstava.
- To se u prvom redu odnosi na veću *linearost brzinsko-momentne karakteristike* koja predstavlja ovisnost brzine motora o opteretnom momentu.
- **Kod izvedbi s elektromotorom** pri većim vrijednostima opteretnog momenta pojavljuje se njezino znatno zakrivljenje.
- Kod izvedbi sa permanentnim magnetima **linearost karakteristike** ostaje u cijelom području.

## Momentno-brzinske karakteristike

- DC motor s uzbudnim namotom (elektromotor)
- DC motor s permanentnim magnetom



## Istosmjerni motori s permanentnim magnetima

- Uzrok očuvanja linearnosti karakteristike je međudjelovanje statorskog i armaturnog (rotorskog) magnetskog polja.
- Kod motora sa permanentnim magnetima magnetski polovi statora su realizirani keramičkim nastavcima.
- Njihova permeabilnost gotovo je jednaka permeabilnosti zraka. Tako se magnetske silnice rotora nemaju razloga kroz njih zatvarati, pa nema deformiranja magnetskih tokova ni pojave nelinearnosti na brzinsko-magnetskoj karakteristici, pa ni komutacijskih poteškoća u vezi s tim (što je slučaj s elektromagnetima).
- Osim tog poboljšanja, izvedbe motora s keramičkim permanentnim magnetima *ne trebaju energijsko napajanje* elektromagnetskog svitka, kao ni sam svitak.
- **Posljedica toga je manji obujam i težina za jednaku izlaznu snagu u usporedbi s motorima sa elektromagnetima.**

## Istosmjerni motori s permanentnim magnetima

- Kod motora s elektromagnetskim polovima na statoru silnice armaturnog magnetskog polja, idući linijom manjeg magnetskog otpora, savijaju se prema polnim nastavcima statora.
- Zbog toga na jednoj strani polnog nastavka nastaje zbrajanje, a na drugoj odbijanje magnetskih silnica statorskog i rotorskog polja, a time i pojačavanje magnetskog toka statora na jednoj strani polnog nastavka, i slabljenje na drugoj strani.
- Posljedica toga je ugaoni pomak vektora statorskog magnetskog toka za određeni ugao  $\alpha$  u smjeru suprotnome okretanju rotora, u odnosu prema njegovom osnovnom položaju u stanju mirovanja.
- Posljedica ovoga je jednak ugaoni pomak tzv. neutralne osi rotora, koja je po definiciji uvijek okomita na os rotacije i na vektor statorskog polja.

## Istosmjerni motori s permanentnim magnetima

- Umjesto uzbudnih namota na statoru koriste se permanentni magneti.
- **Problemi s permanentnim magnetima:**
  - Različitosti u motorima dolaze iz varijacija magnetskih materijala koji mogu biti razmagnetizirani prekomjernim temperaturama, naponima i magnetskim poljima.
  - Brzina vrtnje istosmjernog motora ovisi o kombinaciji napona i struje koji teku kroz armaturu, te o opterećenju. Brzina motora proporcionalna je naponu, dok je moment proporcionalan struji. Upravo zbog ovih svojstava se istosmjerni motor vrlo često koristi u elektromotornim pogonima koji zahtijevaju upravljanje brzinom (zahvaljujući razvoju energetske **elektronike** pojednostavilo se upravljanje brzinom i ostalih vrsta elektromotora).
  - Brzina motora se može mijenjati promjenom otpora armature, koje se izvodi dodavanjem vanjskog promjenjivog otpora spojenog u seriju s izvorom, ili korištenjem promjenjivog naponskog izvora.

## Primjer 1

Za motor s nazivnim podacima:

otpor armature:  $R_a = 0.6 \Omega$ ,

nazivna struja armature:  $I_{an} = 6.5 \text{ A}$ ,

nazivna naponska konstanta:  $K_v = 0.4 \text{ Vs/rad.}$

Potrebito je:

- Naći maksimalni napon za pokretanje motora iz stanja mirovanja;
- Izračunati maksimalni napon zaustavljanja sa brzine od 50 rad/s, a da se motor ne izloži opasnostima razmagnetiziranja.

## Primjer 1

Rješenje:

Dopuštena struja iznosi sedmostrukoj nazivnoj struji:

$$I_d = 7I_{an} = 7 \cdot 6.5 = 45.5 \text{ A.}$$

U stanju mirovanja struja je ograničena jedino otporom armature, pa bi maksimalni napon mogao biti:


$$U_{a\max} = R_a I_d = 0.6 \cdot 45.5 = 27.3 \text{ V.}$$

Radi sigurnosti razumno je upotrijebiti deset posto manji napon, koji izlazi:

$$U_a = 0.9 U_{a\max} = 0.9 \cdot 27.3 = 24.6 \approx 24 \text{ V.}$$

Pri zaustavljanju valja uzeti u obzir da se priključeni napon zaustavljanja u djelovanju zbraja s protuelektromotornom silom, kako je prikazano na sljedećoj slici.

## Primjer 1



Najveća protuelektromotorna sila pojavljuje se pri najvećoj brzini, tj. u trenutku početka zaustavljanja, a vrijednost joj je:

$$E = K_v \Omega = 0.4 \cdot 50 = 20 \text{ V.}$$

Budući da je vrijednost dopuštene struje, smanjena 10 % radi sigurnosti, iznosi  $45.5 \cdot 0.9 = 41 \text{ A}$ , napon zaustavljanja će biti:

$$U_{az} = R_a I_a + E = 0.6 \cdot (-41) + 20 = -4.6 \text{ V.}$$

# Primjeri DC motora sa četkicama


## DC MOTORS



	<b>Commercial PMDC</b>	<b>Coreless PMDC</b>	<b>DC Servo PMDC</b>	<b>Small Iron Core PMDC</b>	<b>Geared Iron Core PMDC</b>
<b>Series</b>	<i>Endurance</i>	<i>CL</i>	<i>MI</i>	<i>M, MG, MT</i>	<i>IC</i>
<b>Sizes</b>	64, 76, 102, 121 mm (2.5", 3.0", 4.0", 4.75") dia.	29, 40, 66 mm diameter	102 mm (4") dia.	20, 22, 52 mm (0.8", 0.875", 2.05") dia.	34 mm (IC) diameter
<b>Power or Torque</b>	75 to 750 W (0.1 to 1.0 HP)	3 to 35 W	Up to 12.5 Nm (110 lb-in) peak	Up to 0.92 Nm (130 oz-in) stall	36 mNm; 0.15 to 0.6 Nm (geared versions)
<b>Speed*</b>	Up to 6000 RPM (no load)	Up to 4200 RPM	Up to 3300 RPM	Up to 17000 RPM	Up to 5800 RPM
<b>Voltages*</b>	12 to 220 VDC	6 to 36 VDC	Up to 100 VDC	4 to 50 VDC	6, 9, 12, 18, 24 VDC
	<b><i>Motor Products</i></b>	<b><i>Premotec</i></b>	<b><i>Emoteq</i></b>	<b><i>Emoteq</i></b>	<b><i>Premotec</i></b>

## 4.3. Matematički model motora

- Nadomjesna shema motora za potrebe izvođenja matematičkog modela za DC motor s permanentnim magnetom prikazana je na sljedećoj slici.



## Matematički model motora

- Krug armature može se opisati sljedećom naponskom jednadžbom:

$$u_a(t) = R_a i_a(t) + L_a \frac{di_a(t)}{dt} + e(t).$$

gdje je:  $R_a$  - ukupni otpor armaturnog kruga, [ $\Omega$ ],  
 $L_a$  - ukupni induktivitet armaturnog kruga, [H],  
 $i_a$  - vrijednost struje armature, [A],  
 $u_a$  - vrijednost napona armature, [V],  
 $e$  - protuelektromotorna sila, [V].

- Prema tome, napon  $u_a$  pokriva padove napona na induktivitetu i otporu armature kao i protuelektromotorne sile  $e$ .

## Matematički model motora

- Protuelektromotorna sila, koja se inducira u namotu armature zbog vrtnje osovine motora proporcionalna je naponskoj konstanti i brzini vrtnje osovine motora:

$$e(t) = K_v \omega(t).$$

gdje je:  $K_v$  – naponska konstanta, [Vs],

$\omega$  – ugaona brzina vrtnje, odnosno mehanička brzina vrtnje, [1/s].

- Naponska konstanta  $K_v$  ovisi o konstrukcijskim detaljima motora i magnetskom toku namota. Izraz za  $K_v$  je

$$K_v = K_e \Phi_n$$

gdje je  $\Phi_n$  nazivna vrijednost glavnog magnetskog toka po polu, [Vs].

## Matematički model motora

- Mehanička  $\omega$  i električka brzina vrtnje  $\omega_e$  međusobno su povezane relacijom:

$$\omega_e(t) = p_m \omega(t)$$

gdje je:  $p_m$  – broj pari polova

- Primjenom Laplaceove transformacije na izraze dobivaju se *naponske jednadžbe* električnog kruga armature u domeni kompleksne varijable  $s$  (prepostavlja se kod primjene Laplaceove transformacije da su početni uvjeti jednakim nulama):

$$U_a(s) = (R_a + sL_a)I_a(s) + E(s)$$

$$E(s) = K_v \Omega(s)$$

## Matematički model motora

- Magnetski tok  $\Phi$  i struja armature prouzrokuju zakretni moment na armaturi motora (moment motora)  $\tau_m$ , koji je dan sljedećim izrazom:

$$\tau_m = K_t i_a$$

gdje je:  $K_t$  – momentna konstanta motora.

- Za opis mehaničkog modela polazi se od D'Alebertova principa da je suma svih sila koje djeluju na tijela jednaka sili inercije (dinamička ravnoteža momenata):

$$\tau_m = J_m \frac{d\omega}{dt} + B\omega + \tau_t$$

gdje je:  $\tau_m$  – moment motora, [ $\text{kg}\cdot\text{m}\cdot\text{s}^{-2}$ ],

$\tau_t$  – moment tereta, [ $\text{kg}\cdot\text{m}\cdot\text{s}^{-2}$ ],

$J_m$  – moment inercije motora, [ $\text{kg}\cdot\text{m}^2$ ],

$B\omega$  – moment viskoznog trenja, [ $\text{kg}\cdot\text{m}\cdot\text{s}^{-2}$ ].

## Matematički model motora

- Prelazom u frekvencijsko područje dobivaju se *momentne jednadžbe*:

$$M_m(s) = [sJ_m(s) + B]\Omega(s) + M_t(s)$$

$$M_m(s) = K_t I_a(s)$$

- Dobivene jednadžbe motora mogu se napisati na sljedeći način:

$$I_a(s) = \frac{1}{R_a + sL_a} [U_a(s) - E(s)] = \frac{1}{1 + s \frac{L_a}{R_a}} [U_a(s) - E(s)] = \frac{K_a}{1 + sT_a} [U_a(s) - E(s)],$$


$$E(s) = K_v \Omega(s),$$

$$\Omega(s) = \frac{1}{sJ_m + B} [M_m(s) - M_t(s)],$$

$$M_m(s) = K_t I_a(s).$$

## Matematički model motora

- U gornjim jednadžbama su:
  - $K_a = 1/R_a$  - koeficijent pojačanja armaturnog kruga, [A/V],
  - $T_a = L_a/R_a$  - vremenska konstanta armaturnog kruga, [s].
- Na temelju jednadžbi motora dobiva se shema kao na slici.



## Matematički model motora

- Ovisnosti promjene brzine brzine vrtnje o promjeni napona armature i momenta tereta mogu se izraziti sljedećim prijenosnim funkcijama:

$$\frac{\Omega(s)}{U_a(s)} = \frac{K_a K_t}{K_a K_t K_v + B} \frac{1}{1 + \frac{J_m + BT_a}{K_a K_t K_v + B} s + \frac{T_a J_m}{K_a K_t K_v + B} s^2}$$

$$\frac{\Omega(s)}{M_t(s)} = - \frac{1}{K_a K_t K_v + B} \frac{1 + T_a s}{1 + \frac{J_m + BT_a}{K_a K_t K_v + B} s + \frac{T_a J_m}{K_a K_t K_v + B} s^2}$$

- Elektromehanička vremenska konstanta  $T_m = J_m / (K_a K_t K_v + B)$  ovisi o momentu inercije.

## Matematički model motora

- Budući da kod istosmjernih motora s permanentnim magnetima vrijedi da je armaturna vremenska konstanta znatno manja od elektromehaničke vremenske konstante motora ( $T_a \ll T_m$ ), tada je opravdano zanemariti djelovanje armaturne vremenske konstante pa prijenosne funkcije poprimaju sljedeće oblike:

$$\frac{\Omega(s)}{U_a(s)} = \frac{K_a K_t}{K_a K_t K_v + B} \frac{1}{1 + \frac{J_m}{K_a K_t K_v + B} s} = \frac{K'_1}{1 + T_m s}$$

$$\frac{\Omega(s)}{M_t(s)} = - \frac{1}{K_a K_t K_v + B} \frac{1}{1 + \frac{J_m}{K_a K_t K_v + B} s} = - \frac{K'_2}{1 + T_m s}$$

## Matematički model motora

- Također, budući da je koeficijent viskoznog mehaničkog trenja  $B$  redovno mnogo manji od koeficijenta viskoznog električkog trenja  $K_v K_t / R_a$  ( $B \ll K_v K_t / R_a$ ) tada vrijedi:

$$K_a K_v K_t = \frac{K_v K_t}{R_a} \gg B \quad \Rightarrow \quad T_m = \frac{J_m}{K_a K_t K_v}$$

tj.  $B$  se može zanemariti u gornjim izrazima, pa se dobiva:


$$\frac{\Omega(s)}{U_a(s)} = \frac{K_1}{1 + T_m s}$$

$$\begin{aligned} K_1 &= 1/K_v, \\ K_2 &= 1 / K_a K_t K_v, \\ T_m &= J_m / (K_a K_t K_v). \end{aligned}$$

$$\frac{\Omega(s)}{M_t(s)} = -\frac{K_2}{1 + T_m s}$$

## Matematički model motora

- Uzimajući u obzir navedena zanemarenja, dobiva se pojednostavljena strukturalna shema istosmjernog motora prikazana na sljedećoj slici.



## 4.4. DC motor bez četkica

### ▪ Ograničenja motora sa četkicama:


- Električna veza između rotora i izvora istosmjerne struje se ostvaruje tako da se izvor istosmjerne struje spoji na grafitne četkice koje kližu po komutatoru. Prilikom prelaska četkice s jedne na drugu lamelu komutatora postoji trenutak kada se izvor nalazi u kratkom spolu uslijed čega dolazi do **iskrenja četkica**.
- Iskrenje četkica dovodi do polaganog uništavanja grafitnih četkica, ali i do **oksidacije** i trošenja komutatora, pa je to glavni nedostatak ove vrste motora.
- Iskrenje se pojačava ukoliko se povećava: **brzina vrtnje motora** (pri velikim brzinama teško održavati kontakt četkica s komutatorom), napon, opterećenje, odnosno struja kao posljedica povećanja napona ili opterećenja.
- Iskrenje osim samog uništavanja komutatora i četkica za posljedicu ima i stvaranje **čujnog i električkog šuma**.
- Kod velikih strojeva **komutator je skup** i zahtijeva preciznu ugradnju mnogih dijelova.

## DC motor bez četkica

- Na rotoru su smješteni permanentni magneti, a stator se sastoji od namota.
  - predstavlja oblik AC motora s električkom komutacijom.
- Motori ne sadrže četkice ili komutator
  - mnogo efikasniji, manje trenje.
  - mogu se pogoniti većim brzinama bez rizika oštećenja četkica, što nije slučaj sa DC motorom s četkicama.
- Kroz statorske namote se propušta struja koja dovodi do zakretanja rotora.
- Strujom koja prolazi kroz statorske namote se upravlja izvana električkom sklopom, tzv. električkim komutatorom, koji zamjenjuje klasični komutator.


## DC motor bez četkica

- Uloga komutatora: promjena polariteta u vodičima ovisno o njihovom položaju u odnosu na uzbudno polje.
- Presjek DC motora bez četkica:



## DC motor bez četkica

- Mehanički raspored dijelova motora





## DC motor bez četkica

- Da bi se moglo ispravno odrediti kroz koji namot će elektronički komutator poslati struju, i struju kojeg smjera, takav motor mora imati senzor položaja rotora na osnovu čega se upravlja radom samog komutatora (zahtijeva se dodatna elektronika i senzori položaja).
- Ovaj senzor koristi Hall-ov efekat.
- Brz odziv brzine vrtnje.
- Efikasnost istosmjernog motora bez četkica je 85-90%, dok je istosmjernog motora s četkicama 75-80%.
- Dodatni energetski prekidači u pojačalu zahtijevaju zнатне dodatne troškove.
- Koriste se u aplikacijama gdje se zahtijevaju velika područja brzina.

## DC motor bez četkica


- DC motor s permanentnim magnetom i s četkicama
- Permanentni magneti na statoru, namoti u utorima armature (na rotoru).
- Umjesto uzbudnih namota na statoru, uzbudu predstavljaju permanentni magneti na statoru.
- DC motor s permanentnim magnetom bez četkica:
- Permanentni (trajni) magneti na rotoru, koji predstavljaju uzbudu.
- Statorski napon polifazan (namoti na statoru).
- Veća efikasnost, manje trenje, manji električki šum, zahtijeva elektronički pogon.



## Primjer DC motora bez četkica

Proizvođač Micromo:

- DC motor bez četkica:  
dimenzije 16mm x  
28mm
- Brzina 65,000 rpm  
(obrtaja u minuti)
- Moment: 50 mNm
- Snaga: 11 W
- Napon: 12 V



# Specifikacije DC motora bez četkica


**BRUSHLESS  
MOTORS**




	<b>Direct-Drive Torque</b>	<b>BLDC Servo</b>	<b>Small BLDC</b>	<b>Specialty BLDC</b>	<b>Small Step &amp; Synch</b>
<b>Series</b>	<i>Megaflux</i>	<i>Quantum</i>	<i>BL</i>	<i>CM</i>	<i>ST &amp; SY</i>
<b>Sizes</b>	170 to 792 mm (6.7" to 31.2") diameter	NEMA 17, 23, 34, 56 (43, 58, 86, 142 mm diameter)	21, 54, 68, 70 mm diameter	Motors & motor-encoders to customer specification	35, 51, 56 mm diameter
<b>Power or Torque</b>	7mNm to 2020Nm (1 oz-in to 1490 lb-ft)	80mNm to 14Nm (12 oz-in to 10.4 lb-ft)	1 to 200 W; 2 to 150 W (drive-on-board)	1 mNm at 26 mm dia. (1.1") to > 2000 Nm at 800 mm (31")	10 to 125 mNm (ST holding); 4 to 33 mNm (SY)
<b>Speed*</b>	Up to 2660 RPM (no load)	Up to 29000 RPM (no load)	Up to 10000 RPM (no load)	As required, to greater than 30000 RPM	300, 600 RPM @ 60Hz (SY)
<b>Voltages*</b>	48, 150, 300 VDC	24, 40, 130, 300 VDC	6, 12, 24, 36, 42 VDC	As required, to 300 VDC	5, 12 VDC (ST); 24, 48, 110, 220 VAC (SY)
	<i>Emoteq</i>	<i>Emoteq</i>	<i>Promotec</i>	<i>COPI</i>	<i>Promotec</i>

## Primjene DC motor bez četkica

- Medicina: centrifuge, ortoskopski hirurški alati, respiratori, stomatološki hirurški alati, transportni pumpni sistemi (npr. ubrizgavanje inzulina).
- Modeli aviona, automobila, brodova, helikoptera.
- Mikroskopi.
- CD, DVD i kasetni pogoni.
- Umjetno srce.



## Primjene DC motor bez četkica




12 stupnjeva slobode  
28 kg(62 lbs)  
0.97 m(38 in) duljina noge

# Primjene DC motor bez četkica

## Cardiopulmonary Heart Bypass System

Magnetically-Coupled Heart  
Bypass Pump Motor  
*An Emoteq Application*



# Primjene DC motor bez četkica


## Medical Diaphragm Pump Motor

*Small Reliable BLDC Motors  
for Diaphragm Pumps*


*A Premotec Application*



**BL48 BLDC Motor with  
Integrated Drive  
Electronics**



**Diaphragm Pump Operation Principle**





## Primjene DC motor bez četkica

### Automotive & Marine Racing Fuel Pumps


High Performance Sealed  
Motors for Racing Fuel Pumps

A Motor Products Application




## 4.5. Upravljanje DC motorom bez četkica

- Napajanje DC motora bez četkica.




## Upravljačka struktura

- Blok shema upravljačkog kruga DC motora bez četkica.



## Pretvarački sklop

- Pretvarački sklop je prikazan na sljedećoj slici.



## Oblici faznih struja

- Oblici faznih struja u ovisnosti od položaja rotora (uzbudnog toka).

